

Mercedes-benz Vaneo Kenteken check

rapport voor nummerplaat:

38PSVK

rapportdatum: 17-04-2024

ALGEMENE VOERTUIGINFORMATIE

Merk	MERCEDES-BENZ
Model	VANEO
Bouwjaar	2004
Bouwmaand	November
WAM-verzekerd - Is het voertuig momenteel verzekerd?	Ja
Kleur	ZWART
Brandstof	Benzine
Classificatie	Personenauto
Carrosserietype	MPV
BPM (Import belasting die betaald is tijdens aankoop of import)	€ 6096

VOLLEDIG VOERTUIGRAPPORT

- ☐ Schade Rapport; Vorige schades, positie, datum en schadebedrag
- ☐ Tellerrapport: Kilometerstand, NAP en datum
- ☐ Vorige Eigenaren: Overzicht van vorige eigenaren van het voertuig
- ☐ Importcontrole: BPM-vergelijking en importland
- ☐ Voertuigopties: optielijst met fabriekscodes
- ☐ Waarderapport: aankoop en handelswaarde van het voertuig
- ☐ Chassisnummer: chassisnummer van het voertuig en rapportcode

[KLIK HIER VOOR VOLLEDIG RAPPORT](#)

REGISTRATIE DETAILS

Datum eerste toelating	8 November 2004
Datum waarop het voertuig voor het eerst werd geregistreerd	0

Datum waarop het voertuig voor het laatst is
geregistreerd

2 April 2022

LAAT UW AUTO PROFESSIONEEL WAARDEREN

Onze partner Wijkopenautos.nl biedt een gratis en vrijblijvende waardering om uw voertuig te kopen. U kunt ervoor kiezen om het voertuig bij hen te verkopen als de prijs goed is, wat u de tijd en moeite bespaart om de auto zelf te verkopen.

[KLIK OP DEZE LINK OM JOUW
AUTO WAARDERING TE KRIJGEN](#)

APK KEURING

Periodiek moeten alle voertuigen worden geïnspecteerd door gecertificeerde RDW-inspecteurs. Dit wordt de algemene periodieke keuring ofwel APK-keuring genoemd. Het voertuig wordt op verschillende punten gecontroleerd. Zo worden banden, remmen, ophanging enz, tijdens de APK-inspectie nageken. Als het voertuig op een van deze punten faalt, wordt het als onveilig beschouwd en mag het niet op de openbare weg worden gebruikt. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Datum waarop de APK verloopt en een APK Keuring
vereist is

16 November 2024

Raadpleeg ons premium rapport voor inzicht in de volledige APK-inspectiegeschiedenis en eerdere afkeurpunten voor dit voertuig

[KLIK HIER VOOR DE
GESCHIEDENIS VAN DE
APK-INSPECTIE](#)

Een APK-inspectie nodig? [KLIK HIER](#) om een APK Keuring voor dit voertuig te plannen

MOTOR INFORMATIE

Aantal cilinders

4

Cilinderinhoud

1598 cc

Vermogen


60.00 kW (82 pk)

SCHADEHISTORIE

Het schaderapport vermeldt of het voertuig schade heeft (gehad). Indien dit het geval is tonen wij exact het gebied op het voertuig waar de schade is opgetreden, de kosten die nodig waren om de schade te herstellen en de datum waarop de schade is opgetreden. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Schade 1

datum	4e kwartaal 2016
schadebedrag	€3.000 - €4.000
km-stand	40.000 - 50.000km
schadepositie	rechtsvoor & rechtsachter



Schade 2

datum	1e kwartaal 2017
schadebedrag	€1.500 - €2.000
km-stand	60.000 - 70.000km
schadepositie	middenachter



Bekijk ons volledige rapport voor volledige schade historie van dit voertuig:

[KLIK HIER OM DE
SCHADEGESCHIEDENIS TE ZIEN](#)

ENVIRONMENTAL INFORMATION

Brandstofverbruik binnen bebouwde kom	10.40 l/100km
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom	6.40 l/100km
Brandstofverbruik gecombineerd	7.80 l/100km
CO2-uitstoot	187 g/km
Roetfilter	Geen verstrekking in Open Data
Energie label (A = geweldig tot G = slecht)	—

TELLERVERSLAG

Sinds 1991 registreert en verzamelt Nationale Auto Pas (NAP) de kilometerstand van bijna alle motorvoertuigen in Nederland. Door deze gegevens te controleren, weet u zeker dat er niet met de kilometerteller van dit voertuig is geknoeid. Het tellerrapport toont (indien bekend) de geregistreerde kilometerstand met de bijbehorende datum. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Voor informatie over NAP-tellerverslagen van dit voertuig, zie ons volledige rapport:

[KLIK HIER OM HET NAP
CONTROLE RAPPORT TE ZIEN](#)

GEWICHTSINFORMATIE VOERTUIG

Gewicht wanneer leeg	1190 kg
Maximum toelaatbare massa	1910 kg
Aanhangwagengewicht (geremd)	750 kg

EIGENAREN HISTORIE

Deze informatie geeft inzicht in het aantal vorige eigenaren dat dit voertuig heeft gehad en geeft inzicht in hoe lang een voertuig op naam heeft gestaan van een persoon of van een bedrijf. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Eigenaren historie & informatie opvragen mbt. vorige eigenaren over dit voertuig, zie ons volledige rapport:

[KLIK HIER VOOR
EIGENAARSGESCHIEDENIS](#)

DAGWAARDE

Deze informatie geeft u de huidige marktwaarde / verkoopwaarde van dit voertuig op basis van huidige prijzen en eerdere recente verkopen.

Klik voor een gratis gedetailleerde dagwaarde check van dit voertuig op de link:

[KLIK HIER OM DE
DAGWAARDE TE KRIJGEN](#)

CHASSIS NUMMER

 Belgium -  Germany -  France -  Austria -  Switzerland -  United states (USA) -  Hungary -  Czech Republic

Met de Chassisnummer / VIN-nummer check controleert u o.a. de kilometerstand, onderhoudshistorie én schade historie van buitenlandse auto's die geen NL kenteken hebben.

Zie ons volledige rapport voor informatie over het chassisnummer van dit voertuig:

[KLIK HIER OM HET CHASSIS
RAPPORT TE CONTROLEREN](#)

AUTO VERZEKERING

Heeft u een verzekering nodig voor een voertuig? Onze verzekeringsopties kunt u gratis vergelijken met de beste verzekeringsaanbiedingen

[KLIK HIER OM VERZEKERAARS
TE VERGELIJKEN](#)


AUTO LENINGEN

Heeft u een lening nodig om een voertuig te kunnen kopen? Wij kunnen de meest competitieve auto lening offertes geven waaruit u kunt kiezen.

[KLIK HIER OM EEN AUTOLENING
TE KRIJGEN](#)

KOOP EEN AUTO ONLINE

Op zoek naar een nieuw voertuig. Bekijk onze enorme online database met voertuigen die te koop zijn en laat uw nieuwe auto gratis thuis afleveren!



AUTOVERHUUR

Moet je een auto huren? Bekijk de meest concurrerende autoverhuuraanbiedingen gratis.

[KLIC HIER OM EEN HUURAUTO
TE VINDEN](#)

[Download een pdf van dit rapport](#)