

# Peugeot 5008 Kenteken check rapport voor nummerplaat:

57LXD5

**rapportdatum:** 25-05-2020

## ALGEMENE VOERTUIGINFORMATIE

Merk	PEUGEOT
Model	5008
Bouwjaar	2010
Bouwmaand	Juli
WAM-verzekerd - Is het voertuig momenteel verzekerd?	Ja
Kleur	GRIJS
Brandstof	Benzine
Classificatie	Personenauto
Carrosserietype	MPV
BPM (Import belasting die betaald is tijdens aankoop of import)	€ 7331

## VOLLEDIG VOERTUIGRAPPORT

- Schade Rapport; Vorige schades, positie, datum en schadebedrag
- Tellerrapport: Kilometerstand, NAP en datum
- Vorige Eigenaren: Overzicht van vorige eigenaren van het voertuig
- Importcontrole: BPM-vergelijking en importland
- Voertuigopties: optielijst met fabriekscodes
- Waarderapport: aankoop en handelswaarde van het voertuig
- Chassisnummer: chassisnummer van het voertuig en rapportcode

[KLIK HIER VOOR VOLLEDIG RAPPORT](#)

## REGISTRATIE DETAILS

Datum eerste toelating	20 Juli 2010
Datum waarop het voertuig voor het eerst werd geregistreerd	20 Juli 2010
Datum waarop het voertuig voor het laatst is geregistreerd	10 Juli 2019

## LAAT UW AUTO PROFESSIONEEL WAARDEREN

---

Onze partner Wijkopenautos.nl biedt een gratis en vrijblijvende waardering om uw voertuig te kopen. U kunt ervoor kiezen om het voertuig bij hen te verkopen als de prijs goed is, wat u de tijd en moeite bespaart om de auto zelf te verkopen.

[KLIK OP DEZE LINK OM JOUW AUTO WAARDERING TE KRIJGEN](#)

## APK KEURING

---

Periodiek moeten alle voertuigen worden geïnspecteerd door gecertificeerde RDW-inspecteurs. Dit wordt de algemene periodieke keuring ofwel APK-keuring genoemd. Het voertuig wordt op verschillende punten gecontroleerd. Zo worden banden, remmen, ophanging enz, tijdens de APK-inspectie nageken. Als het voertuig op een van deze punten faalt, wordt het als onveilig beschouwd en mag het niet op de openbare weg worden gebruikt. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Datum waarop de APK verloopt en een APK Keuring vereist is 20 Juli 2020

Raadpleeg ons premium rapport voor inzicht in de volledige APK-inspectiegeschiedenis en eerdere afkeurpunten voor dit voertuig

[KLIK HIER VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE APK-INSPECTIE](#)

Een APK-inspectie nodig? [KLIK HIER](#) om een APK Keuring voor dit voertuig te plannen

## MOTOR INFORMATIE

---

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1598 cc
Vermogen	115.00 kW (157 pk)


## SCHADEHISTORIE

---

Het schaderapport vermeldt of het voertuig schade heeft (gehad). Indien dit het geval is tonen wij exact het gebied op het voertuig waar de schade is opgetreden, de kosten die nodig waren om de schade te herstellen en de datum waarop de schade is opgetreden. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

#### Schade 1

datum	4e kwartaal 2016
schadebedrag	€3.000 - €4.000
km-stand	40.000 - 50.000km
schadepositie	rechtsvoor & rechtsachter



#### Schade 2

datum	1e kwartaal 2017
schadebedrag	€1.500 - €2.000
km-stand	60.000 - 70.000km
schadepositie	middenachter



Bekijk ons volledige rapport voor volledige schade historie van dit voertuig:

[KLIK HIER OM DE  
SCHADEGESCHIEDENIS TE ZIEN](#)

## ENVIRONMENTAL INFORMATION

Brandstofverbruik binnen bebouwde kom	11.00 l/100km
Brandstofverbruik buiten bebouwde kom	5.80 l/100km
Brandstofverbruik gecombineerd	7.70 l/100km
CO2-uitstoot	179 g/km
Roetfilter	Geen verstrekking in Open Data
Energie label (A = geweldig tot G = slecht)	C

## TELLERVERSLAG

Sinds 1991 registreert en verzamelt Nationale Auto Pas (NAP) de kilometerstand van bijna alle motorvoertuigen in Nederland. Door deze gegevens te controleren, weet u zeker dat er niet met de kilometerteller van dit voertuig is geknoeid. Het tellerrapport toont (indien bekend) de geregistreerde kilometerstand met de bijbehorende datum. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Voor informatie over NAP-tellerverslagen van dit voertuig, zie ons volledige rapport:

[KLIK HIER OM HET NAP  
CONTROLE RAPPORT TE ZIEN](#)

## GEWICHTSINFORMATIE VOERTUIG

Gewicht wanneer leeg	1485 kg
Maximum toelaatbare massa	2075 kg
Aanhangwagengewicht (geremd)	1650 kg

## EIGENAREN HISTORIE

---

Deze informatie geeft inzicht in het aantal vorige eigenaren dat dit voertuig heeft gehad en geeft inzicht in hoe lang een voertuig op naam heeft gestaan van een persoon of van een bedrijf. [Bekijk hier](#) een voorbeeldrapport.

Eigenaren historie & informatie opvragen mbt. vorige eigenaren over dit voertuig, zie ons volledige rapport:

[KLIK HIER VOOR  
EIGENAARSGESCHIEDENIS](#)

## DAGWAARDE

---

Deze informatie geeft u de huidige marktwaarde / verkoopwaarde van dit voertuig op basis van huidige prijzen en eerdere recente verkopen.

Klik voor een gratis gedetailleerde dagwaarde check van dit voertuig op de link:

[KLIK HIER OM DE  
DAGWAARDE TE KRIJGEN](#)

## CHASSIS NUMMER

---

 Belgium - Germany - France - Austria - Switzerland - United states (USA) - Hungary - Czech Republic

Met de Chassisnummer / VIN-nummer check controleert u o.a. de kilometerstand, onderhoudshistorie én schade historie van buitenlandse auto's die geen NL kenteken hebben.

Zie ons volledige rapport voor informatie over het chassisnummer van dit voertuig:

[KLIK HIER OM HET CHASSIS  
RAPPORT TE CONTROLEREN](#)

## AUTO VERZEKERING

---

Heeft u een verzekering nodig voor een voertuig? Onze verzekeringsopties kunt u gratis vergelijken met de beste verzekeringsaanbiedingen

[KLIK HIER OM VERZEKERAARS  
TE VERGELIJKEN](#)

## AUTO LENINGEN

---

Heeft u een lening nodig om een voertuig te kunnen kopen? Wij kunnen de meest competitieve auto lening offertes geven waaruit u kunt kiezen.

[KLIK HIER OM EEN AUTOLENING  
TE KRIJGEN](#)

## KOOP EEN AUTO ONLINE

---

Op zoek naar een nieuw voertuig. Bekijk onze enorme online database met voertuigen die te koop zijn en laat uw nieuwe auto gratis thuis afleveren!

[KLIK HIER OM EEN NIEUWE AUTO  
TE ZOEKEN](#)

## AUTOVERHUUR

---

Moet je een auto huren? Bekijk de meest concurrerende autoverhuuraanbiedingen gratis.

[KLIC HIER OM EEN HUURAUTO  
TE VINDEN](#)

[Download een pdf van dit rapport](#)